

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		4, 5, 6, 9, 10	Нет специально оборудованного места для МГН, размеры 1,1*1,3 м.	О,С	Привести в соответствие.	Т. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		4, 5, 6, 9, 10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С);



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: ДОУ №17 «Солнышко».
- 1.2. Адрес объекта: 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 745,2 кв.м
 - часть здания _____ этажей _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6016 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017 г., *капитального* 2018 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Солнышко» пгт. Смирных МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области, (ДОУ № 17 «Солнышко»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- реализация основной образовательной программы общего образования образовательной программы дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (_____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной ин-фраструктуры: Объект доступен условно для слепых, глухих, колясочников, по причине того, что система информации для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) отсутствует, для колясочников отсутствует пандус при входе в здание. Помещения внутри учреждения не соответствуют требованиям.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: _____

5. Особые отметки (указать количество листов)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Заведующий заводом № 10 В.Р. Козуров О.П.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Редактор-лектор Санюков А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Генерал К.А.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		3	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории. На калитке не установлено устройство для вызова персонала.	К, О,С,Г,У	Разместить информацию. Установить устройство для вызова персонала	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2	Асфальтовое покрытие имеет трещины и бугры	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка и парковка отсутствует	К, О	Ус-во парковки. Установить знак и разметку.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		3, 2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию - доступно условно

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» ____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет				К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		2	Входная площадка соответствует открыванию полотна дверей наружу. Размеры: 3,0*1,6 метра	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		2	Пороги у наружной двери превышают 0,014 м. Размеры в свету 0,8м	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Размеры тамбура 1,4*3 м. Тамбурные двери открываются вовнутрь.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание - доступно частично избирательно (О,С,Г,У).

I Результаты обследования:

2

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смир-

ных, ул. Чехова 31 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		7	Отсутствуют тактильные обозначения, места отдыха с возможностью вызова помощи.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		8	Нет предупреждающих указателей и контрастно окрашенной поверхности. Ширина лестничного марша 1,32 м.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует	К, О	Устройство внутреннего пандуса	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		2	Ширина дверного проема в свету 0,8 м, не соответствует высоте порога	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м	К, О, С	Привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)		2, 7, 8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания - ДЧ-И (О,С,Г,У);

Для инвалидов К-организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования паспорту доступности от «___» ___ 20___ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет информирующих обозначений. Ширина дверного проема в свету 0,8 м. Высота порога превышает 0,014 м.	К,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона обслуживания инвалидов - ВНД;

Приложение 4 (П
к Акту обследования паспорту доступности от «___» ___ 20___

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не требуется

к Акту обследования паспорта доступности от «__» __ 20__ г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте****ДОУ №17 «Солнышко», 694350, Сахалинская область, Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова 31 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют.	Г	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	С	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С, Г	Установить тактильные знаки.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте **ВНД**